

**Anomus vesilaskun kohtuullistamisesta / Clean Up Eura Oy**

846/02.05.00/2020

Tekla 26.02.2020 § 12

Neitsytmäessä pesulassa on ollut talousvesiverkostosta irronneesta rauta- ja mangaanisakasta johtuen ongelmia. Vesihuollossa tilanteen eliminoimiseksi on tehty valtavasti töitä. Ensin alueen runkolinjoja on huuhdeltu useita kertoja. Tämä ei auttanut merkittävästi asiaan. Asensimme alueelle tulevaan runkolinjaan uuden palopostin, jonka avulla "possutimme" Neitsytmäki 1 ja 2 alueiden runkolinjat. Possutus on verkoston puhdistus menetelmä, jossa putkistojen läpi ajetaan peräjälkeen useita vaahtomuovisia elementtejä. Tämän mekaanisen puhdistuksen jälkeen tilanne on parantunut merkittävästi, mutta siltikin talousveden mukana, etenkin verkostotöiden aikana, on verkostossa olevaa kiintoainesta irronnut talousveden käyttökohteisiin. Verkoston puhdistuksia jatketaan vuonna 2020, esim. suurimpana työnä tehdään Kauttuan vesitornin puhdistus.

Lisäksi vesihuoltolaitos on osallistunut veden kiintoainehäiriöistä aiheutuneiden kustannusten hoitamiseen pesulakiintöistön vesikalusteissa.

Ongelmien vuoksi vesilaskutusta ei ole sovitusti tehty ennen kuin veden laadulliset pääongelmat ovat ratkaistu kyseisessä käyttökohteessa. Nyt akuutein haaste on ratkaistu ja sovitusti laskutettiin useamman vesilaskun summa yhdellä laskulla, jolloin laskun summa tuli normaaleja yksittäisiä laskuja korkeammaksi. Pesulan veden käyttö on kuitenkin vuonna 2019 ollut samalla tasolla kuin aiempina vuosina. Vesilaskun mukainen vesimäärä on kulunut pesulassa ja siitä se on johdettu käytön jälkeen viemäriin. Huuhtelut ovat tehty ennen vesimittaria eli ne eivät kuormittaneet vesilaskutusta.

**Valmistelu ja lisätiedot:** käyttöpäällikkö Jarkko Leminen, puh. (044) 4224 971.

Ehdotus

Tekninen johtaja:  
Tekninen lautakunta päättää pitää vesilaskun alkuperäisenä eli vesimittarin lukemien mukaisena.

Päätös

Tekninen lautakunta:  
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---